

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

Gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
- § 22a Abs. 5 DepV
- § 9 Abs. 5 IZÜV

1. Daten Betreiber

Betreiber	SRT Schrott Recycling Thüringen GmbH
Betriebsname	SRT Schrott Recycling Thüringen GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Ortsstraße 33, 07318 Saalfeld
Anlagenbezeichnung	Lagerung und Behandlung von Eisen- und Nichteisenschrotten sowie sonstigen Abfällen einschl. Autowracks; Fallwerk; Shred-deranlage und Behandlung von Altfahrzeugen
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	8.9.1.1, 8.12.3.1, 8.9.2, 3.11.2, 8.11.1.2, 8.11.2.4, 8.12.1.2, 8.12.2
IED-Nummer Anlagentätigkeit	5.3 a
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung [a]	jährlich

2. Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt Umwelt-und Bauordnungsamt Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Landratsamt Saalfeld- Rudolstadt PF 2244 07308 Saalfeld/Saale
Kontakt	03672 823-831 email: immissionsschutz@kreis-slf.de

3. Daten der Vor-Ort-Besichtigung

3.1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort Besichtigung	07.12.2021
Datum des Berichts	14.03.2022
Übersendung des Berichts an Betreiber	15.03.2022

3.2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde bzw. des Ereignisses bzw. des Verstoßes; nähere Erläuterungen

Anzeige gem. § 67 BImSchG vom 14.12.1990
 Anzeige gem. § 67 BImSchG vom 17.10.2001
 Ergänzungsunterlagen vom 08.01.2002, 06.02.2002, 13.11.2002 sowie 02.12.2002
 Anzeige gem. § 15 BImSchG vom 29.09.2006

3.3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz

- Veterinäramt
- sonstige:

3.4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 AwSV	
<input type="checkbox"/> § 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> sonstige	

3.5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Erläuterungen	Die Gesamtanlage besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • Warenannahmestelle mit einer Waage • Lager und Sortierstelle für Buntmetalle • Lager und Fallwerk für Gusslegierungen • Lagerhalle für Eisen- und Nichteisenschrotte • Lagerfläche für gebrauchte Geräte der Gruppe 1 gem. § 9 Abs. 4 ElektroG • Lagerfläche für Eisen- und Nichteisenschrotte sowie Alautos • Shredderanlage • Lagerflächen für SLF und SSF • Allgemeine Verkehrsflächen
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6. Prüft Themen

- Luftschadstoffe, Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit

sonstiges:

Erläuterungen bzw. Bemerkungen	<p>Überprüfung der Dokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelles Zertifikat als EfB (gültig bis 30.04.2022) • Inhalte des Betriebstagebuches werden in dem Warenwirtschaftssystem, Schichtbuch sowie Managementhandbuch umgesetzt • Entsorgungsnachweise für div. Abfälle vorhanden <p>Überprüfung Abfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigte Lagermengen eingehalten • Die Anlage zum EfB-Zertifikat enthält alle zugelassenen Abfallschlüsselnummern. • Abfälle werden ordnungsgemäß entsorgt (SLF, SSF, Gusslegierungen, Buntmetalle, Elektroschrott) <p>Emissionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Reinigung der Verkehrsflächen erfolgt über eine externe Reinigungsfirma. • Bei der Reinigung werden ggf. die Verkehrsflächen vorab mit Wasser besprüht. • Der Shredder wird weiterhin in einem reduzierten Betriebsmodus betrieben (100 h/Monat). <p>Überprüfung Boden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodenveränderungen konnten nicht festgestellt werden. • Versiegelte Flächen für gefährliche Abfälle sind vorhanden. • Der unzulässig abgelagerte Schrott auf der unbefestigten Fläche gegenüber dem Lagerplatz hinter/schräg gegenüber dem Schredder, vor dem Hang Richtung B-Straße ist beräumt, lediglich Nacharbeiten in Handarbeit sind noch erforderlich und entsprechend der personellen Möglichkeiten abzuschließen.
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen:

Erläuterungen bzw. Bemerkungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig
		<input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt
		<input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung

		<input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt
		<input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung
		<input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung
		<input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung d. Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwer-wiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung
		<input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung d. Anforderungen
		<input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

Rudolstadt, 14.03.2022

Jacobi

Jacobi
Sachbearbeiterin